

令和4年度 松野町通学路安全対策箇所一覧表(進捗状況)

R4. 11. 2現在

番号	危険箇所の位置 ※済は、整備済の写真		状況	対策担当			対策・対応内容	
				学校 教育委員会	道路管理者	警察		
1		国道381号線(祝井～向井)の歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通行の妨げになる雑草や樹木がある。</li> <li>・ 落ち葉が落ち、すべりやすい。</li> <li>・ 冬場、雨の日は自転車は押して通行するよう指示している。</li> </ul>	○	○		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現行の安全指導を継続</li> <li>・ こけ除去と排水の状況について依頼中</li> </ul>	
2		旧国道381の吉野橋から元吉野駐在所にかけて	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 歩道と車道の区別がないため、走行車があると危険。</li> <li>・ 手前の横断歩道が消えかけている。横断歩道の塗り直し希望。</li> </ul>		○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 横断歩道塗り直し完了 (R4.8.5済)</li> <li>・ 側溝への注意喚起のポール設置(R4.9月済)</li> <li>・ 梁瀬方面からの道路に停止線を引く。</li> </ul>	
3		旧国道381の吉野街の旧JA前	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 横断歩道が消えかけている。</li> </ul>			○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 横断歩道塗り直し完了 (R4.8.5済)</li> </ul>	
4		旧国道381の土佐越えから松野東小への歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 山側からの落石の危険がある。</li> </ul>			○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 落石原因であった石は撤去済。今後の観察を継続し、状況変化があった場合は、その都度対応を検討する。</li> </ul>	
5		県道松野一下鍵山線、延野々本村横断歩道から松野中下三叉路までの歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 歩道に草木が生い茂っていて通りにくい。</li> </ul>	○	○		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 松野中学校PTA奉仕作業として周辺の草刈りを実施(2学期始め済)</li> </ul>	
6		県道松野一下鍵山線から松野中学校へ向かう三叉路(松野中学校への上り坂)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 昨年の通学路点検後、通学方法を変更。横断歩道のない道路を横断しているため危険。</li> <li>・ スピードを出す車が多い。</li> <li>・ ガラガラ方面の横断歩道が消えかけている。</li> <li>・ 野尻側の側溝に隙間あり</li> <li>・ 毎朝教員が交通指導をして対応している。</li> </ul>	○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 横断歩道塗り直し完了 (R4.8.5済)</li> <li>・ 横断箇所を提示するカラー路面標示(緑色)設置(R4.10月済)</li> <li>・ 転倒防止のため、側溝蓋の隙間を鉄板で埋める。(今年度中)</li> <li>・ 県道側のカーブに防護柵を設置する。</li> <li>・ 送迎の車の下車場所等、昨年度設定した正しい登校方法について指導を継続する。</li> </ul>	
7		国道381号線(バイパス)と旧道が合流する豊岡交差点とその付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県道からの直進してくる車があり危険</li> <li>・ 横断歩道、一時停止表示が消えかけている。</li> <li>・ H31より、駐在所、パトカーによる警戒を実施。</li> <li>・ 月1回登下校指導時に指導ポイントにしている。</li> <li>・ 本交差点から五反田橋までの歩道に泥が堆積している。</li> <li>・ 本交差点からレインボーパスにかけての歩道に草が生えている。</li> </ul>			○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 横断歩道、停止線塗り直し完了 (R4.8.5)</li> <li>・ 歩道の泥除去(R4.9.5)</li> <li>・ 草刈りを実施する。(点検後1回目の草刈り実施済)</li> </ul>
8		豊松橋から西小学校へ上がる道とまきステーション方面へ向かう道の三叉路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 見通しが悪く、車もスピードが出ているため危険。</li> <li>・ 横断歩道のない道路を横断している。</li> </ul>			○		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ カラー路面標示(緑色)や導流帯、停車線を設置(R4.10月済)</li> <li>・ 西小裏門、西小正門にもカラー路面標示設置済</li> </ul>