令和4年度　松野町通学路安全対策箇所一覧表(進捗状況)

R5．2．17現在

番号	危険箇所の位置 ※済は、整備済の写真		状況	対策担当			対策・対応内容
				学校 教育委員会	道路管理者	警察	
1		国道381号線（祝井～向井）の歩道	・　通行の妨げになる雑草や樹木がある。 ・　落ち葉が落ち、すべりやすい。 ・　冬場、雨の日は自転車は押して通行するよう指示している。	○	○		・　現行の安全指導を継続 ・　こけ除去と排水のつまりを解消（R5.2.13済）
2		旧国道381の吉野橋から元吉野駐在所にかけて	・　歩道と車道の区別がないため、走行車があると危険。 ・　手前の横断歩道が消えかけている。横断歩道の塗り直し希望。		○	○	・　横断歩道塗り直し完了（R4.8.5済） ・　側溝への注意喚起のポール設置(R4.9月済) ・　梁瀬方面からの道路に停止線を引く。
3		旧国道381の吉野街の旧JA前	・　横断歩道が消えかけている。			○	・　横断歩道塗り直し完了（R4.8.5済）
4		旧国道381の土佐越えから松野東小への歩道	・　山側からの落石の危険がある。		○		・　落石原因であった石は撤去済。 今後の観察を継続し、状況変化があった場合は、その都度対応を検討する。
5		県道松野―下鍵山線、延野々本村横断歩道から松野中下三叉路までの歩道	・　歩道に草木が生い茂っていて通りにくい。	○	○		・　松野中学校PTA奉仕作業として周辺の草刈りを実施（2学期始め済）
6		県道松野―下鍵山線から松野中学校へ向かう三叉路（松野中学校への上り坂）	・　昨年の通学路点検後、通学方法を変更。横断歩道のない道路を横断しているため危険。 ・　スピードを出す車が多い。 ・　ガラガラ方面の横断歩道が消えかけている。 ・　野尻側の側溝に隙間あり ・　毎朝教員が交通指導をして対応している。	○	○	○	・　横断歩道塗り直し完了（R4.8.5済） ・　横断箇所を提示するカラー路面標示（緑色）設置（R4.10月済） ・　転倒防止のため、側溝蓋の隙間を鉄板で埋める。（済） ・　県道側のカーブに防護柵を設置（令和5年1月済） ・　送迎の車の下車場所等、昨年度設定した正しい登校方法について指導を継続する。
7		国道381号線（バイパス）と旧道が合流する豊岡交差点とその付近	・　県道からの直進してくる車があり危険 ・　横断歩道、一時停止表示が消えかけている。 ・　H31より、駐在所、パトカーによる警戒を実施。 ・　月1回登下校指導時に指導ポイントにしている。 ・　本交差点から五反田橋までの歩道に泥が堆積している。 ・　本交差点からレインボープラスにかけての歩道に草が生えている。		○	○	・　横断歩道、停止線塗り直し完了（R4.8.5） ・　歩道の泥除去(R4.9.5) ・　草刈りを実施する。（点検後1回目の草刈り実施済）
8		豊松橋から西小学校へ上がる道とまきステーション方面へ向かう道の三叉路	・　見通しが悪く、車もスピードが出ているため危険。 ・　横断歩道のない道路を横断している。		○		・　カラー路面標示（緑色）や導流帯、停車線を設置(R4.10月済) ・　西小裏門、西小正門にもカラー路面標示設置済