

令和6年度 松野町通学路合同点検結果一覧表 (R6.12.10現在)

番号	位置	場所	状況	対策担当			対策・対応
				学校教育委員会	道路管理者	警察	
1		国道381号 末広旅館横交 差点付近 (松丸481番 地)	歩道に草が 生い茂り、前 方が見えづら く、登下校に 危険である。		○		草刈り完了 (地方局R6.7完了)
2		国道381号 末広旅館横交 差点を堀切橋 横 (松丸715-4)	横断歩道の舗 装がはがれて いる。			○	横断歩道、停止線、交差 点マーク等の表示を今期夏 に塗装 (警察R6.12確認済)
3		国道381号向井 (松丸743-2)	段差や苔が 多く、転倒し やすい。 ポールが倒 れている。 6月21日、 松野中1年生 徒が自転車 で転倒する自 損事故を起 こしている。	○	○		ポールは新しいものに交 換済 (R6.8地方局) こけのひどいところは除去 する。(地方局) 自転車のスピードを出さ ないよう指導する。 (学校)
4		国道381号祝井 から吉野トン ネルまでの区 間 (松丸1077～ 吉野2724)	夏場歩道の 草や側面の樹 木の垂れ下 りが通行の邪 魔になる。 雨の際の水 が排水され にくい。 冬場のこけ ですべりやす い。		○		草刈りはすでに終了して いる。(R6.7月済) 水路の穴が7か所あるが、 落ち葉で排水がしにく くなっている。雨の前に掃 除をする。こけの除去も計 画的に実施する。(R6.8月 済 地方局)
5		町道吉野橋 布さん宅付 近 (吉野583-5)	昨年度表示 していただいた 緑の横断歩 道付近の車 道側アス ファルトが はがれてい て、児童が つまずく危 険性がある。	○	○		危険箇所を部分舗装す る。(建設環境課 R6.12 月確認済) 緑の歩道からはみ出さ ないように歩くよう指導 する。(学校)
6		東小前信号 (吉野3778-2)	スピードの出 やすい直線 道路の上、 トンネルを 通り超えた 後すぐの信 号で、信号 を見逃す車 両があり、 児童の安全 を確保でき ない。 昨年度から 横断歩道の 表示も消 えかけてい る。	○	○	○	下校時間帯の交通取り締 まりを強化する。横断歩 道等の塗り直しを実施 する。(R6.12月確認済 警察) トンネル入口の路面に注 意表示を設置。側面の樹 木を伐採する。 (R6.11月済 地方局) 横断時の再確認について 指導する。(学校)

7		天神橋街灯 鈴井(町道180)	カゲロウが発生する季節になると、死骸に蜂が集まり、児童が通行する際に危険である。街灯を少し早い時間に消してほしい。		○		夜間の街灯を早めに消すようにした。 (R6.7月 防災安全課)
8		松野中学校下の交差点 (延野々1775-5付近)	「止まれ」の標示が消えてしまっている。			○	一時停止線の塗り替えを行う。(警察)
9		県道松野下鍵山線 延野々廣福寺下 (延野々1970)	大雨の際、歩道横の水路が冠水し、歩道との境が分からなくなる。ボールを延長してほしい。	○	○		水路のボールを延長して設置する。 (R6.10月地方局) 雨天時は溝に近づかないよう注意して歩く。 (学校)
10		国道381号 桧本バス停付近 (豊岡774-3)	歩道に草が生い茂り、前方が見えずらく、登下校に危険である。		○		草刈り完了済 (R6.7月地方局)
11		旧松野温泉横、豊松橋から松野西小への歩道 (松丸1571)	大雨の際、上部水路があふれて流れ落ち、さらに下の水からも吹き出し、歩道に水があふれ、歩行が危険になる。	○	○		大雨の際の落水、冠水状況を確認し、農業水路管理者と対策を協議する。 (建設環境課) 冠水時の歩き方について指導する。(学校)

