

令和7年度 松野町通学路合同点検結果一覧表 (R 7. 11. 20現在)

番号	位置	場所	状況	対策担当			対策・対応
				学校 教育委員会	道路管理者	警察	
1		町道松丸上通り線 (元美容室)	屋根が崩壊しそうになつておる、危険である。コーナーはあるが、破損している。	○	○		対応中 解体申請予定 地権者へ修繕要請をし、 コーナーを交換する。(建設 環境課) 交通状況を確認した上 で、建物から離れて注意し て歩くよう指導する。(学校)
2		町道松丸上通り線 (松野建設付近)	壇の石垣に亀裂が入つておる、傾いておる、危険である。隣の建物の屋根瓦が落ちそうである。	○	○		安全は確認済 対応中 地権者へ修繕要請をす る。(建設環境課) 通学路としては、道路の 反対側を指定し、近づかな いよう指導する。(学校)
3		町道三原線 (山の下停留所から豊岡へ向かう改修工事中の町道)	工事中のため砂利道で滑りやすく、自転車で転倒し、けがをした生徒がいた。	○	○		本年度中に工事完了の予定である。なるべく早い完了を目指す。(建設環境課) 自転車で通行する場合は、スピードを落とし、注意して通行するよう指導する。(学校)
4		町道松丸富岡線 (森の国ドームと松野西小学校の間の歩道)	通学路(歩道)にまでツツジが生い茂つてたり、桜の木の枝が垂れ下がつたりして、歩行の妨げや視界不良になつてゐる。	○	○		ツツジの選定や桜の木の枝の剪定を行う。(教育課) R7.8剪定済
5		町道松丸富岡線 (長谷池駐車場前)	通学路(歩道)にまで木の枝が垂れ下がり、歩行の妨げや視界不良になつてゐる。	○	○		枝の剪定を行う。(教育課) R7.8剪定済
6		町道松丸富岡線 (スポーツ広場から古城園に向かう歩道)	斜面に枯れた木があり、折れて歩道に倒れる危険がある。	○			R8.2月に 伐採予定 倒れたり、折れたりする 危険性がある木を伐採する。(教育課)

番号	位置	場所	状況	対策担当			対策・対応
				学校教育委員会	道路管理者	警察	
7		国道381号線の虹の森公園の交差点	横断歩道や自転車横断帯が消えかかっている。	○	○	○	令和5年度から自転車横断帯の運用はなくなったので、残っているものは消していく。横断歩道については塗り替えを年度末までに行う。(警察) 横断歩道の自転車での渡り方の指導を行う。(学校)
8		町道延野々吉野線	2学期から通学路となるが、冬場の早朝や夕方は暗くなるので、街灯を設置してほしい。	○	○		街灯は対応済 一定間隔で、電柱に街灯がついている。木の枝などで隠れていないか点検をする。また、カーブミラーが見えにくいで改善する。(防災安全課) 「通学路」の表示をする等して、注意を促す。(防災安全課)
9		町道吉野中央線	A : 松野東トンネルから学校内に進む山手の樹木も生い茂つておらず、視界不良の原因となっている。 B・C : 金谷住宅建築工業事務所前付近と土佐越の登り口付近の樹木が歩道の上に生い茂っている。		○		A についてはR7.6に草刈り完了。継続して剪定、草刈りを行う。(地方局・教育課) B、C については、所有者に連絡し、木の枝の剪定を行う。(建設環境課)
10		国道381号線学校前歩道	歩道南側の樹木がガードパイプからはみ出して生い茂っている。通学時(特に雨天時に傘をさして歩く時)に樹木を避けるように車道側を歩くことになる。		○		草刈り完了。(R7.6月地方局)
11		天神橋から柳瀬に向かう町道柳瀬線	通学路において、雑草が生い茂っており、それを避けるように車道を歩くことになり危険である。		○		対応中 定期的に草刈りを行う。(建設環境課)
12		国道381号線(森の国ふれあいセンターから祝井までの区間)	雨天時に雨水が排水されにくい、車両が通行する際、歩行する児童に水が飛び散る。		○		排水溝については対応中 草刈り完了(R7.6月地方局) 排水については、枯葉を除去するなどの掃除を行う。(地方局)

番号	位置	場所	状況	対策担当			対策・対応
				学校 教育委員会	道路管理者	警察	
13		国道381号線沿い（森の国ふれあいセンター前後の上り下り）	自転車で通るところが狭く、草もたくさん生えている。アップダウンもあって危険（過年度は、転倒が何度も）。雨の日やこけが生える時期になると滑りやすい。		○		草刈り完了。（R7.6月地方局）歩道の状態も改善されている。 中学校の通学路変更により、自転車通学で利用する生徒は2学期以降なし。